




SCHEMA INDICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DI SCARICO

La parte terminale della tubazione di scarico dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per ml. 2.00 a monte ed a valle del tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.



ESEMPIO FOTOGRAFICO

